



Mode opératoire

- Souder les cornières sur gabarit
- Souder les profilés en U sur cadres en effectuant un cordon complet pour éviter le gazage lors de la phase de galvanisation à chaud.

épaisseur galvanisation à chaud comprise entre 70 et 200 microns
assemblage par soudures effectuée par opérateur qualifié.